



**INSTITUT FÜR  
FERTIGUNGSTECHNIK UND  
QUALITÄTSSICHERUNG**

**Episode 12: Prozessschritte zum Erhalt einer Grenzformänderungskurve**

Kurze Beschreibung der Arbeitsschritte zum Erhalt einer Grenzformänderungskurve vom Wasserstrahlschneiden bis zum Vermessen der Proben.

Sprecher: David Schmicker